

# Liste des sites miniers abandonnés, au 31 mars 2014

[Abitibi-Témiscamingue](#)  
[Bas-Saint-Laurent](#)  
[Centre-du-Québec](#)  
[Chaudière-Appalaches](#)  
[Côte-Nord](#)  
[Estrie](#)  
[Lanaudière](#)  
[Laurentides](#)  
[Mauricie](#)  
[Montérégie](#)  
[Nord-du-Québec](#)  
[Outaouais](#)

 Site Restauré  
 En restauration  
 Restauration à venir

Abitibi-Témiscamingue				
Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Abbeville	n/a	1937-1940	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Adanac	n/a	n/a	Or	Sécurisation : 1979 et 1997 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Akasaba	1	1950 - 1952 1960 - 1963	Or	Sécurisation : 2013 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Aldermac	76	1954 - 1991	Or Argent Cuivre	Caractérisation : 1995 Plan de restauration : 2007 Plans et devis : 2008 Travaux de restauration : 2008-2011 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Anglo-Rouyn	<1	1948 - 1951	Or	Sécurisation : 1999 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Ansil	4	1989 - 1993	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1997 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Arntfield	5	1935 - 1942	Or	Résidus neutres Inspection : 2013 À inspecter en 2015
Arrowhead	<1	n/a	Or	Sécurisation : 1999 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Aubelle	<1	1994	Or	Inspection : 2013 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Aumaque	<1	n/a	n/a	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
Barnat	48	1938 - 1970 1976 - 1979	Or	Travaux de restauration : 1998-2001

				Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Barvue</b>	38	1952 - 1957	Zinc Argent	Drainage minier acide Caractérisation : 2009 Plan de restauration : 2011 Travaux de restauration phases 1 à 3 : 2012-2013 Travaux de restauration phase 4 : En cours
<b>Bassignac</b>	1	1987- 1988	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Beattie</b>	140	1933 - 1956	Or Argent	Drainage minier acide Caractérisation : 2011 Inspection : 2013 À inspecter en 2016
<b>Belleterre</b>	51	1940 - 1958	Or	Résidus neutres Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Bevcon</b>	60	1951 - 1965	Or Argent	Travaux de restauration : 2006-2011 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Black Cliff</b>	<1	Années 1980	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Blairdon</b>	<1	1938	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Blondeau</b>	<1	1994 - 1995	Or	Suivi et entretien À inspecter en 2015
<b>Bouscadillac</b>	<1	1924	Or	Sécurisation : 1984 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Buffadison</b>	<1	n/a	Or	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Canadian Malartic A et B</b>	78	1935 - 1965	Or	Drainage minier acide Travaux de restauration : 1995 Inspection : 2011 Suivi et entretien Travaux de restauration : en cours en collaboration avec la Corporation minière Osisko
<b>Canadian Malartic C</b>	30	1935 - 1965	Or Argent	Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Carrière Beaudry</b>	17	n/a	Silice	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Cartwright</b>	n/a	1940 - 1941 1988 - 1989	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien

<b>Chimo</b>	17	1966 - 1967 1989 - 1997	Or	Travaux de restauration : 1996 et 2014 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Claremont</b>	n/a	1937	Or	Sécurisation : 2000 et 2013 Inspection 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Claverny</b>	n/a	n/a	Or	Sécurisation: 2012 Inspection : 2012 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Cournor</b>	10	1932 - 1935	Or	Résidus neutres Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Darius (O'Brien)</b>	4	1933 - 1956 1978 - 1981	Or	Résidus neutres Caractérisation : 2012 Inspection : 2014 Plan de restauration : prévu en 2015
<b>Delbridge (Eldona)</b>	3	1950 - 1952 1969 - 1971	Cuivre Zinc	Drainage minier acide Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Denain</b>	<1	n/a	n/a	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Donalda</b>	10	1948 - 1956 1970 - 1971 1994 - 1995	Or	Caractérisation : 1995 Plans et devis : 1996 Travaux de restauration : 2000 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>East Malartic</b>	500	1938 - 1979	Or	Drainage minier acide Travaux de restauration : en cours en collaboration avec la Corporation minière Osisko
<b>East Sullivan</b>	175	1949 - 1967	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1990-2006 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>East-Waite</b>	n/a	1951 - 1961	Cuivre Zinc	Sécurisation : 1970 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Fisher</b>	<1	1924 - 1928	Or	Travaux de sécurisation : 1997 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Fontana</b>	<1	n/a	Or	Travaux de restauration : 1997 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Garney</b>	n/a	1938	Or	Sécurisation : 1977 Inspection : 2014

				À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Granada</b>	9	1930 - 1935 1993 - 1994	Or	Drainage minier acide Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Guinard</b>	n/a	n/a	Or	Sécurisation : 1975 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Halliwell</b>	<1	1938	Or	Sécurisation : 2002 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Immort Copper</b>	n/a	1934-1935	Cuivre Or	Drainage minier acide Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Joubi</b>	7	1989 - 1999	Or	Plan de restauration : 1997 Travaux de restauration : 2000 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Kewagawa</b>	<1	1940 1979 - 1982	Or	Sécurisation : 2012 Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Kierens</b>	<1	1959 - 1966 1989 - 1992	Or	Roches stériles neutres Sécurisation : 1993 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>L. Béliveau</b>	59,5	1989 - 1993	Or	Travaux de restauration : 1999 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Lac Fortune Ouest</b>	Indéterminé e	Exploration	Or	Sécurisation: 2013 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Lacoma</b>	<1	1931 - 1938 1940 - 1942	Or	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Lapa (Zulapa)</b>	15	1938 - 1943	Or	Résidus neutres Inspection : 2011 Caractérisation : 2012 Plan de restauration : prévu en 2014
<b>Lapaska</b>	<1	1944 - 1946	Or	Travaux de restauration : 1978 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Lorraine</b>	15	1965 - 1968	Nickel Cuivre	Travaux de restauration : 1999 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Manitou</b>	200	1942 - 1979 1992 - 1994	Or Argent Zinc Cuivre	Drainage minier acide Travaux de restauration : en cours en partenariat avec Mines Agnico-Eagle

<b>McWatters</b>	8	1934 - 1944 1995 - 1997	Or	Inspection 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Molybdenite Corporation</b>	30	1915 - 1971	Bismuth	Résidus neutres Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>New Bidlamaque</b>	<1	1945 - 1946	Or	Sécurisation : 1978 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>New Hosco</b>	<1	1963 - 1970	Cuivre Zinc	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>New Marlon</b>	<1	1947 - 1949	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Normetmar</b>	3	1987 - 1991	Cuivre Zinc	Résidus neutres Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Northern Québec</b>	<1	n/a	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Nortrac</b>	n/a	1934	Or	Sécurisation : 1996 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Pandora</b>	5	1939 - 1942	Or	Drainage minier acide Inspection : 2011 Caractérisation : 2012 Plan de restauration : prévu en 2014
<b>Perron</b>	38	1933 - 1955	Or	Inspection : 2012 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Pershing-Manitou</b>	<1	1941 - 1945	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 À restaurer
<b>Pierre-Beauchemin</b>	9	1956 - 1962 1988 - 1993	Or	Plan de restauration : 1993 Travaux de restauration : 1996 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Pointe du chasseur 2</b>	<1	n/a	n/a	Inspection : 2013 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Powell (Rouyn)</b>	9,3	1937 - 1956	Or	Résidus neutres Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Preissac</b>	22	1962 - 1971	Molybdène Bismuth	Travaux de restauration : 1992 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Preissac Molybdénite</b>	12	1962 et 1971	Molybdène Bismuth	Résidus neutres Inspection : 2011 Caractérisation : 2012 Plan de restauration : prévu en 2014
<b>Québec</b>	n/a	n/a	Or	Sécurisation : 1997

<b>Explorers</b>				Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Québec Lithium</b>	11	1956 - 1965	Lithium	Travaux de restauration : 1996 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Quésabé</b>	1	1949 - 1952	Or	Travaux de restauration : 1992 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Radiore</b>	n/a	1979-1986	Cuivre Zinc	Sécurisation : 1988 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Randall</b>	<1	1932 - 1933	Or	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Regcourt</b>	<1	1944 - 1948	Or	Sécurisation : 2013 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Resenor</b>	<1	n/a	Or	À nettoyer Sécurisation : 1978 Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Rochette</b>	n/a	1937	Or	Sécurisation : 1984 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Rollmac</b>	<1	1980 - 1984	Or	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Sablère 32D01-003</b>	6	Début de l'exploitation avant 1972	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2008 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Sablère 32D11-010</b>	6	Début de l'exploitation après 1972	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2010 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Shawkey</b>	1	1936 - 1938	Or Argent	Résidus neutres Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Silidor</b>	20	1990 - 1997	Or	Travaux de restauration : 1998 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Simon Ouest</b>	2	Années 80	Or	Sécurisation : 1997 et 2013 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Siscoe</b>	28	1926 - 1949	Or	Résidus neutres Inspection : 2011 Caractéris : 2011-2012 Plan restauration : 2013 Plans et devis: en cours (2014)
<b>Siscoe Nord</b>	2		Or	Inspection : 2013

				À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>South Tiblemont</b>	<1	1934	Or	Sécurisation : 1978 et 2013 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Stabell</b>	<1	1933 - 1937	Or	Sécurisation : 2013 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Stadacona</b>	28	1936 - 1958	Or	Travaux de restauration : 1996 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Standard Gold Mines</b>	<1	1946 - 1953	Or	sécurisation 2014 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Sullivan</b>	50	1934 - 1968	Or	Travaux de restauration : 2000 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Swanson</b>	n/a	Années 80	Or	Travaux de restauration : 1998 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Terrains Aurifères A</b>	72	1939 - 1965	Or	Travaux de restauration : 1996-1997 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Thompson Cadillac</b>	3	1936 - 1939	Or	Drainage minier acide Caractérisation : 2012 Plan de restauration : prévu en 2015
<b>Vauze</b>	15	1961 - 1965	Cuivre Zinc	Drainage minier acide Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Venus</b>	<1	Années 80	Or	À restaurer Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Vianor</b>	<1	1934 - 1938	Or	Sécurisation : 2003 À inspecter en 2014 Suivi et entretien
<b>Waite Ackerman</b>	2	1928 - 1948	Cuivre Zinc	Sécurisation : 1998 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Waite-Amulet</b>	54	1930 - 1962	Cuivre Zinc	Drainage minier acide Traitement des eaux contaminées : en continu Inspection : 2012 À inspecter en 2016
<b>Wasamac 2</b>	<1	n/a	n/a	Travaux de restauration : 1995 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Wendell</b>	n/a	n/a	Cuivre	Travaux de sécurisation :

				2014 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>West Malartic</b>	15	1933 - 1946	Or	Résidus neutres Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Wood Cadillac</b>	15	1939 - 1943 1947 - 1949	Or	Travaux de restauration : 1996-1997 et 2001-2002 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Wrightbar</b>	n/a	1986-1988	Or	Sécurisation : 1997 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Bas Saint-Laurent / Gaspésie</b>				
Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
<b>Candego</b>	3	1948 - 1954	Plomb Zinc	Travaux de restauration : 1990 À sécuris.é puits Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Carrière Uniquartz</b>	2	1994 - 2000	Quartz	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Fédéral 22B16</b>	2	1939 - 1945	Cuivre Plomb Zinc	Sécurisé en 1990 Inspection 2014 À inspecter en 2015
<b>Mines Madeleine</b>	25	1969 - 1976 1979	Cuivre Argent	Travaux de restauration : 1996 Travaux de sécurisation : 2012 Travaux entretien en 2013 Inspection: 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Sullipek</b>	1	1968	Cuivre	À sécurisé Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Centre-du-Québec</b>				
Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
<b>Québec Antimoine</b>	<1	1863 - 1889	Antimoine	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Chaudière-Appalaches</b>				
Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
<b>American Chrome</b>	3	1901 1915 - 1917	Chromite	Sécurisation : 2012 À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015



<b>Chrysotile Belmina</b>	Indéterminé e	1907	Chrysotile	Résidus neutres À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Continental</b>	4	1886 - 1952	Chrysotile	À sécuriser et à restaurer Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Eastern Metal</b>	3	1949 - 1988	Cuivre Nickel	Drainage minier acide Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Grand-père</b>	1	n/a	n/a	À sécuriser (réserve écologique) Inspection : 2013 À inspecter en 2016
<b>Harvey Hill</b>	10	1856 - 1903 1955 - 1971 1981 - 1982	Cuivre	Drainage minier acide Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Lac Breeches- Est</b>	2	1956 - 1960	Amiante	À sécuriser Inspection 2014 À inspecter en 2015
<b>Montréal</b>	3	1894 - 1899 1901 - 1903 1907 - 1910 1915 - 1918 1941 - 1949	Chromite	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Reed-Bélanger</b>	4	1894 - 1920	Chromite	A restaurer À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Côte-Nord</b>				
<b>Site minier</b>	<b>Superficie (hectare)</b>	<b>Période d'activité</b>	<b>Métal ou minéral extrait</b>	<b>État de la situation/ Avancement des travaux</b>
<b>Lac Jeannine</b>	300	1961 - 1976	Fer	Résidus neutres Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Sablrière 12K05-001</b>	n/a	n/a	Sable Gravier	À restaurer À inspecter en 2015 ?
<b>Sablrière 12O02-008</b>	4	n/a	Sable Gravier	À restaurer À inspecter en 2015
<b>Sablrière 22F01-013</b>	4	n/a	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2010-2011 Inspection en 2013 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Sablrière 22F08-007</b>	15	1963 - 2006	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2009-2011 Inspection en 2013 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Schefferville</b>	Indéterminé e	1953 - 1982	Fer	Sols contaminés Inspection : 2010 À inspecter en 2014
<b>Estrie</b>				
<b>Site minier</b>	<b>Superficie (hectare)</b>	<b>Période d'activité</b>	<b>Métal ou minéral extrait</b>	<b>État de la situation/ Avancement des travaux</b>
<b>Albert</b>	5	1880 - 1907	Pyrite	Travaux de restauration : 1990 Sécurisation à corriger

			Cuivre	Inspection : 2014 À inspecter en 2014 Suivi et entretien
<b>Ascot Haskell</b>	3	1860-1864  1898-1899  1905-1907	Cuivre	Sécurisée 1990 Sécurisation à corriger Inspection 2014 À inspecter 2015
<b>Boudreau</b>	<1	n/a	n/a	Sécurisation : 2012 Inspection : 2013 À inspecter en ???
<b>Capelton</b>	2	1986 - 1907	Cuivre	Sols contaminés Caractérisation : 2010 Plan de restauration : prévu en 2014 Inspecté en 2014 Inspection en 2015
<b>Copperstream</b>	1	n/a	Cuivre	À sécuriser Inspection en 2015
<b>Clark</b>	n/a	1863-1866	Cuivre	Inspection: 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Clinton</b>	1,5	1973 - 1975	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1997 À resécuriser Inspection 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Cupra</b>	6	1965 - 1977	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1993 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Carrière 21E11-006</b>	0,5	1990-1997	Granit	À sécuriser Inspecté en 2014 Inspection en 2015
<b>Carrière 21E11-008</b>	1	1990-1997	Granit	À sécuriser Inspecté en 2014 Inspection en 2015
<b>Eustis 1-2-3</b>	16	1880 - 1939	Pyrite Cuivre	Plans et devis : 2007 Travaux restauration : 2007-2010 Travaux correcteurs à faire Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>HighWater</b>	1	1936 - 1996	Talc	Travaux de restauration : 1996 (résidus neutres) À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Howard</b>	<1	1886 - 1900 1901 - 1907 1953 - 1956	Zinc	Drainage minier acide Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Lac Memphrémagog</b>	2	1890-1898	Cuivre	Drainage minier acide Inspecté en 2014 À inspecter en 2015
<b>Marcoux</b>	4	1949 - 1952 1992 - 1993	Talc	Travaux de restauration : 2000 Inspection : 2014

				À inspecter en ?? Suivi et entretien
<b>Mine Saint-François</b>	<1	1866	Cuivre	Sécurisation : 2011 Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Moulton Hill</b>	10	1944 - 1945 1953 - 1955	Cuivre	Travaux de restauration : 2005 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Old Fletcher IV</b>	n/a	n/a	n/a	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Québec Copper</b>	5	1866 - 1958	Cuivre	Sécurisation : 2012 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>St-Robert-Metal</b>	2	1879-1885  1958	Cuivre Plomb Zinc	Sécurisé en 1995 Sécurisation à corriger Inspection en 2014 A inspecter en 2015
<b>Suffield</b>	1,5	1865 - 1914 1951 - 1955	Cuivre Argent	Drainage minier acide Inspection : 2014 Caractérisation : 2013 Plan de restauration : en cours (2014)
<b>Van Reet</b>	1,5	1952 - 1953	Talc	Travaux de restauration : 1990 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Wilson</b>	1	1863	Cuivre	À sécuriser Inspection 2014 À inspecter en 2015
<b>Weedon</b>	19	1910 - 1921 1951 - 1959 1969 - 1973	Cuivre	Travaux de restauration : 1990 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Yale</b>	1	1860-1861	Cuivre	Sécurisé 2012 Inspection 2014 À inspecter en 2016
<b>Lanaudière</b>				
<b>Site minier</b>	<b>Superficie (hectare)</b>	<b>Période d'activité</b>	<b>Métal ou minéral extrait</b>	<b>État de la situation/ Avancement des travaux</b>
<b>Consumers Industrial</b>	0,1	1947 - 1948	Silice	Sécurisation : 2009 Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Laurentides</b>				
<b>Site minier</b>	<b>Superficie (hectare)</b>	<b>Période d'activité</b>	<b>Métal ou minéral extrait</b>	<b>État de la situation/ Avancement des travaux</b>
<b>Asbury Graphite</b>	10	1975 1980-1988	Graphite	Travaux de restauration : 2000 À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien

<b>Diotte</b>	9	1989	Graphite	Résidus neutres Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>St. Lawrence Columbium</b>	49	1961 - 1976	Niobium Terres rares (calcite, apatite)	Résidus neutres Sécurisation à corriger Caractérisation : 2009 Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Mauricie</b>				
<b>Site minier</b>	<b>Superficie (hectare)</b>	<b>Période d'activité</b>	<b>Métal ou minéral extrait</b>	<b>État de la situation/ Avancement des travaux</b>
<b>Muscocho (Montauban)</b>	1	n/a	Or	À sécuriser Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Somex (Lac Edouard)</b>	2	1973 - 1974	Nickel Cuivre	Plan de restauration : 1994 Travaux de restauration : 1995 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Tétrault 1 et 2 Montauban United</b>	17	1912 - 1916 1923 - 1929 1935 - 1937 1942 - 1944 1948 - 1955 1983 - 1990	Zinc Plomb Or Argent	Drainage minier acide Caractérisation : 2009 Plan de restauration : 2012 À inspecter en 2015
<b>Centre du Québec</b>				
<b>Acton Copper</b>	<1	1858 - 1861 1909	Cuivre	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Nicolet Asbestos</b>	20	1905-1914	Chrysotile	Résidus neutre À restaurer Inspection en 2014 À inspecter en 2015
<b>Québec Antimoine</b>	2	1863-1889	Stibine  Argent	Sécurisé Inspection 2014 À inspecter en 2015
<b>Nord-du-Québec</b>				
<b>Site minier</b>	<b>Superficie (hectare)</b>	<b>Période d'activité</b>	<b>Métal ou minéral extrait</b>	<b>État de la situation/ Avancement des travaux</b>
<b>Abitibi-Asbestos</b>	n/a	1969 1972 - 1976	Amiante	Travaux de restauration : 1995 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Carrière 32104-008</b>	0,5	2005	Pierre	Sécurisation : 2012 Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Cedar Bay</b>	n/a	1956-1990	Cuivre Or	À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Certac</b>	2	1976 - 1978	Or	Sécurisation : 2011 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Chesbar</b>	2	1970 - 1971	Fer	Sécurisation : 2011

				Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Copper Cliff</b>	3	1970-1974	Cuivre Or	Sécurisation : 1992 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Flordin</b>	<1	1940 - 1941 1988 - 1989	Or	Sécurisation : 1984 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>GrandRoy</b>	<1	1967 - 1969 1974 - 1975	Cuivre Or	À sécuriser Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Icon Sullivan</b>	25	1967 - 1976	Cuivre	Résidus neutres Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Jaculet</b>	Indéterminé e	1960 - 1971 1974 - 1977	Métaux usuels	Résidus neutres Inspection : 2010 À inspecter en 2014
<b>Joe Mann</b>	62	1956 - 1975 1985 - 1999	Or	Drainage minier acide Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Joutel Copper</b>	30	1967 - 1975	Cuivre Zinc	Drainage minier acide Inspection : 2012 À inspecter en 2015
<b>Lac Garon</b>	1	1972 -1975	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1997 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Lac Rose</b>	2	1938 - 1939 1985 - 1987 2004	Or	Résidus neutres Inspection : 2012 À inspecter en 2014
<b>Lemoine</b>	7	1975 - 1983	Cuivre Zinc	Caractérisation : 1993 Plan de restauration : 1994 Travaux de restauration : 1994 Inspection : 204 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Opémiska</b>	170	1954 - 1991	Cuivre Or Argent	Travaux restauration : 1990 Travaux correctifs : 2010- 2011-2013-2014 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Phelps Dodge</b>	<1	n/a	Zinc	Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Principale</b>	400	1955 - 2008	Cuivre Or Argent	Drainage minier acide Inspection : 2014 Caractérisation : 2011 Sécurisation : 2011 Plan de restauration : en cours (2013-2014) À inspecter en 2015
<b>Québec- Chibougamau Goldfield</b>	1	1963 - 1971	Cuivre Or	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015

<b>Sites d'exploration du Nunavik (18 sites)</b>	Indéterminé e			Nettoyage des sites en cours en collaboration avec l'Administration régionale Kativik, la société Makivik et le fonds Restor-Action Nunavik. La majorité des sites majeurs sont nettoyés.
<b>Sites d'exploration du Nunavik (257 sites)</b>	Indéterminé e			Nettoyage des sites en cours en collaboration avec l'Administration régionale Kativik, la société Makivik et le fonds Restor-Action Nunavik.
<b>Sites d'exploration en territoire cri (213 sites)</b>	Indéterminé e			À nettoyer Inventaire en cours
<b>Outaouais</b>				
<b>Site minier</b>	<b>Superficie (hectare)</b>	<b>Période d'activité</b>	<b>Métal ou minéral extrait</b>	<b>État de la situation/ Avancement des travaux</b>
<b>Asselin</b>	<1	n/a	Feldspath	Sécurisation : 2012 Inspection : 2013 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Back &amp; Smith</b>	<1	1924 - 1930 1937 - 1955	Feldspath	Sécurisé en 2014 Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Beabry</b>	0,1	n/a	Mica	À sécuriser Inspection en 2013 A inspecter en 2015
<b>Bertrand</b>	<1	1936-1944	Feldspath	Sécurisation : 2012 Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Blackburn (North Hill)</b>	<1		Mica Apatite	Sécurisation : 2013-2014 Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Blackburn (Vavasour)</b>	<1	1878 - 1948	Mica Phosphate	Sécurisation : 2011 Inspection : 2014 À inspecter en ?? Suivi et entretien
<b>Cameron (Evans)</b>	0,04	1933 - 1936 1939 - 1940	Feldspath Grenat Quartz	Sécurisation : 2013 Inspection : 2014 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>D. Hodgkin</b>	<1	n/a	n/a	À sécuriser Inspection : 2013 À inspecter en 2016
<b>Derry (Ceremco)</b>	1,5	1920 - 1942 1949 - 1961 1964 - 1969 1981 - 1989	Feldspath Grenat Quartz	Sécurisation en 2014 Inspection : 2014 À inspecter en ?? Suivi et entretien
<b>F. McDonald</b>	<1	1900 1908 1942-1944	Mica Fluorine Apatite	Sécurisation : 2012 Inspection en 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>G. Sarazzin</b>	<1	n/a	Feldspath	Sécurisation : 2010

				Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Gemmil</b>	0,5	1878 - 1886	Apatite	Sécurisation : 2012 Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Grant et Emerald</b>	Indéterminé e	1876 - 1892 1939 - 1945	Apatite	À sécuriser : Emerald Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>High Rock</b>	<1	1881 - 1894 1932 - 1943	Apatite	À sécuriser Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Hilton</b>	100	1872 - 1894 1958 - 1977	Fer	Résidus neutres Inspection : 2011 À inspecter en 2015
<b>Horse Shoe</b>	Indéterminé e	1891 - 1892 1909 1935 - 1939	Apatite Mica Calcite	Sécurisation : 2012 Inspection en 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>L. Robitaille et J. Fortin</b>	<1	n/a	n/a	Sécurisation : 2011 Inspection : 2012 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Kirkham</b>	1	1952-1957 1957 1965	Molybdénite	Sécurisation 1992 Correction à venir Inspection en 2015
<b>Lac Jake</b>	<1	1921-1929	Feldspath	Sécurisation : 2012 Inspection : 2013 À inspecter en 2015
<b>Lac McGillivray</b>	1	1927-1928	Mica Calcite	Sécurisé en 1999 Correction à venir Inspection en 2015
<b>Lac Renzy</b>	8	1969 - 1972	Nickel Cuivre	Drainage minier acide Inspection : 2011 Caractérisation : 2013 Plan de restauration : prévu en 2014
<b>Lac Rhéaume</b>	<1	Début 20 <sup>e</sup> siècle	Mica Apatite	Sécurisation: 2011 Inspection : 2014 À inspecter en ?? Suivi et entretien
<b>M. Gauthier</b>	<1	n/a	Feldspath Quartz	Sécurisation : 2011- 2013-2014 Inspection : 2014 À inspecter en ?? Suivi et entretien
<b>Matthewman</b>	<1	1940 - 1942	Feldspath	Sécurisation : 2011 Inspection : 2014 À inspecter ?? Suivi et entretien
<b>Miller Graphite</b>	1,5	1885-1889 1890-1900	Graphite Mica,	À sécuriser Inspection en 2015
<b>Mine McLemments</b>	<1	1940 - 1946	Feldspath	Sécurisation : 2013 Inspection : 2013 À inspecter en 2016 Suivi et entretien

<b>Moss</b>	4,5	1916 - 1919 1924 - 1926 1938 - 1944	Molybdénite  Fluorine	Résidus neutre À restaurer Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>New Calumet</b>	16	1943 - 1968	Zinc Plomb	Drainage minier acide Inspection : 2011 Caractérisation : 2013 Plan de restauration : en cours (2014)
<b>New York (Cameron)</b>	<1	1926 - 1946	Feldspath	Sécurisation : 2013 Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>North American (Canada Plumbago)</b>	Indéterminé	1870 - 1875 1895 - 1901 1904 - 1906 1910 - 1912 1920 - 1930	Graphite Silimanite	Inspection : 2014 Sécurisation : 2012 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Pednaud</b>	<1	1917 - 1964	Feldspath	Sécurisation : 2013-2014 Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Phosphate King</b>	n/a	n/a	Phosphate  Apatite	Sécurisation : 2013 Inspection en 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Pugh et Weart</b>	0,06	1872 1891 - 1895 1895 - 1903	Graphite	Sécurisation : 2011 Inspection : 2014 À inspecter 2016 Suivi et entretien
<b>Sablère 31F14-001</b>	2	1972	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2010 À inspecter en 2015 Suivi et entretien
<b>Stewart</b>	0,75	1917	Graphite  Calcite	Sécurisée en 2012 Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
<b>Villeneuve</b>	1	1890-1900	Mica	À sécuriser Inspection 2014 À inspecter en 2015
<b>Walker</b>	<1	1886 - 1889 1906	Apatite Mica Graphite	Sécurisation: 2013 Correction en 2014 Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Welsh</b>	1	1903	Molybdénite	À sécuriser Inspection : 2014 À inspecter en 2015
<b>Y. Vallière (Ottawa Valley)</b>	<1	1929-1930	Feldspath Mica Quartz	Sécurisation : 2010 Inspection : 2014 À inspecter en 2016 Suivi et entretien

#### Notes explicatives

##### 1 : Inspection

Préalablement aux travaux de restauration, un site minier abandonné est inspecté régulièrement afin d'évaluer le risque et son évolution. La fréquence de ces visites est établie en fonction de l'état du site.

##### 2 : Caractérisation

L'étape de la caractérisation est l'étude en profondeur du site contaminé. Elle a pour but de déterminer l'ensemble des sources de contamination, leurs niveaux de risque et leurs impacts sur



l'environnement.

### 3 : **Plan de restauration**

À la suite de la caractérisation, il est possible d'élaborer un plan de restauration, c'est-à-dire de choisir le meilleur scénario possible pour la restauration. Il est déterminé selon des critères tels que le coût, l'efficacité et l'entretien à long terme.

### 4 : **Plans et devis**

Les plans et devis fournissent tous les détails techniques nécessaires à la réalisation des travaux. Ils sont produits par une firme de génie-conseil mandatée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

### 5 : **Travaux de restauration**

Cette étape consiste à effectuer les travaux demandés dans les plans et devis. Elle est réalisée par un entrepreneur sous la surveillance d'une firme de génie-conseil.

### 6 : **Suivi et entretien**

À la suite des travaux, le Ministère assure un suivi des travaux de restauration qui ont été effectués. Des travaux d'entretien peuvent être nécessaires afin de maintenir l'intégrité des ouvrages.

### 7 : **Drainage minier acide**

Se produit lorsque des résidus miniers sont riches en minéraux sulfurés. Leur oxydation, au contact de l'oxygène, génère de l'acide sulfurique. L'eau qui se draine à travers ces résidus devient donc acide et s'enrichit en métaux dissous.

### 8 : **Résidus neutres**

Résidus miniers qui ne génèrent pas de drainage minier acide. En général, ils ne présentent pas de risque pour l'environnement. Toutefois, le drainage minier neutre peut contenir certains métaux dissous.